

IK 313

Гакк-машина

(инструкция по сборке)



Комплект поставки

1. Лежак	1 шт.
2. Накопитель	1 шт.
3. Накопитель D50	2 шт.
4. Подлокотник	2 шт.
5. Рама гакк-машины	1 шт.
6. Лист упорный	1 шт.
7. Ось под накопитель	1 шт.
8. Болт M10x60 DIN 933 оц.	6 шт.
9. Болт M10x60 с кв. подгол. DIN 603 оц.	4 шт.
10. Винт M10x30 вн. шестигр. DIN 912 оц.	2 шт.
11. Гайка M10 самоконтрящаяся DIN 985 оц.	4 шт.
12. Гайка M16 DIN 934 оц.	1 шт.
13. Шайба D10 плоская DIN 125 оц.	10 шт.
14. Шайба D16 плоская DIN 125 оц.	1 шт.

1. При помощи комплекта крепежа: гайка M16 (12); шайба D16 плоская (14) присоедините накопитель (2) к раме гакк-машины (5). При помощи комплекта крепежа: болт M10x60 с кв. подгол. (9); гайка M10 самоконтрящаяся (11); шайба D10 плоская (13) прикрепите лист упорный (6) к раме гакк-машины (5). При помощи комплекта крепежа: болт M10x60 (8); шайба D10 плоская (13) прикрепите лежак (1) и подлокотники (4) к раме гакк-машины (5). Закрепите накопители D50 (3) на раме гакк-машины (5) при помощи винта M10x30 вн. шестигр. (10) и оси под накопители (7).




Рис.1