
IK 209

Стойка для проф. гантелей трехъярусная на 12 пар

(инструкция по сборке)



Комплект поставки

1.	Рама для гантелей	3 шт.
2.	Стойка боковая	2 шт.
3.	Болт M10x60 DIN 933 оц.	12 шт.
4.	Гайка M10 DIN 934 оц.	12 шт.
5.	Шайба D10 DIN 125 оц.	12 шт.

1. Соедините боковые стойки (2), закрепив рамы для гантелей (1) при помощи комплекта крепежа: болт М10х60 (3); гайка М10 (4); шайба D10 плоская (11).




Рис.1