

ИК 110

Скамья с изменяемым углом наклона

(инструкция по сборке)



Комплект поставки

1.	Сиденье	1 шт.
2.	Спинка	1 шт.
3.	Рама скамьи	1 шт.
4.	Болт M10x20 DIN 933 оц.	2 шт.
5.	Болт M10x60 DIN 933 оц.	2 шт.
6.	Шайба D10 DIN 125 оц.	4 шт.

1. При помощи комплекта крепежа: болт M10x20 (4); шайба D10 (6) присоедините сиденье (1) к раме скамьи (3). При помощи комплекта крепежа: болт M10x60 (5); шайба D10 (6) присоедините спинку (2) к раме скамьи (3) (рис.1).



Рис.1