

IK 205

Стан для приседаний

(инструкция по сборке)



Комплект поставки

1.	Накопитель	2 шт.
2.	Перемычка	1 шт.
3.	Перемычка задняя	1 шт.
4.	Рама боковая левая	1 шт.
5.	Рама боковая правая	1 шт.
6.	Ловушка	4 шт.
7.	Болт M10x60	12 шт.
8.	Болт M10x100	6 шт.
9.	Гайка M10	22 шт.
10.	Гайка M16	2 шт.
11.	Шайба D10	22 шт.
12.	Шайба D16	2 шт.

-
- This diagram shows an exploded view of a mechanical assembly. The main components are labeled with numbers 1 through 11. Part 1 is a long, thin, curved component with a central slot. Part 2 is a horizontal bar. Part 3 is a vertical support structure. Part 4 is a vertical support structure. Part 5 is a horizontal bar. Part 6 is a small circular component. Part 7 is a small circular component. Part 8 is a small circular component. Part 9 is a small circular component. Part 10 is a small circular component. Part 11 is a small circular component. The diagram uses dashed lines to show the alignment and assembly sequence of the parts.

Рис.1

2. Прикрутите ловушки (6) с помощью крепежного комплекта: болт М10х60 (7), гайка М10 (9), шайба D10 (11) (Рис.2) Прикрутите накопители (1) с помощью крепежного комплекта: гайка М16 (10), шайба D16 (12) (Рис.2).




Рис 2.