


IK 214

Стойка для проф. гантелей на 15 пар горизонтальная (инструкция по сборке)



Комплект поставки

1.	Ножка стойки	3 шт.
2.	Рама на 15 пар	2 шт.
3.	Болт M10x60 DIN 933 оц.	12 шт.
4.	Гайка M10 DIN 934 оц.	12 шт.
5.	Шайба D10 DIN 125 оц.	12 шт.

1. Прикрепите рамы на 15 пар (2) к ножкам стойки (1) при помощи комплекта крепежа: болт М10х60 (3); гайка М10 (4); шайба D10 (5).




Рис.1