


IK 224

Стойка для гексагональных гантелей горизонтальная (инструкция по сборке)



Комплект поставки

1.	Стойка	3 шт.
2.	Рама под гантели	2 шт.
3.	Болт M10x60 DIN 933 оц.	12 шт.
4.	Гайка M10 самоконтрящаяся DIN 985 оц.	12 шт.
5.	Шайба D10 плоская DIN 125 оц.	12 шт.

1. Соедините ножки стойки (1) с рамами под гантели (2) при помощи комплекта крепежа: болт M10x60 (3); гайка M10 самоконтрящаяся (4); шайба D10 плоская (5).




Рис.1