


# IK 316

## Дельта-машина

(инструкция по сборке)



## Комплект поставки

|    |                         |       |
|----|-------------------------|-------|
| 1. | Накопитель              | 2 шт. |
| 2. | Подлокотник             | 2 шт. |
| 3. | Рама дельта-машины      | 1 шт. |
| 4. | Сиденье                 | 1 шт. |
| 5. | Болт M10x20 DIN 933 оц. | 2 шт. |
| 6. | Болт M10x70 DIN 933 оц. | 4 шт. |
| 7. | Гайка M16 DIN 934 оц.   | 2 шт. |
| 8. | Шайба D10 DIN 125 оц.   | 6 шт. |
| 9. | Шайба D16 DIN 125 оц.   | 2 шт. |

1. При помощи комплекта крепежа: болт M10x70 (6); шайба D10 (8) прикрепите подлокотники (2) к раме дельта-машины (3).  
При помощи комплекта крепежа: болт M10x20 (5); шайба D10 (8) прикрепите сиденье (4) к раме дельта-машины (3). При помощи комплекта крепежа: гайка M16 (7); шайба D16 (9) присоедините накопители (1) к раме дельта-машины (3).




Рис.1